

GECOLSA



PORTAFOLIO CVA

(Acuerdo de valor Agregado)


¿QUÉ ES UN CVA?

La forma más práctica de tener su equipo generando rendimiento, mientras Gecolsa , maximiza, monitorea, realiza seguimiento y respalda las rutinas preventivas que harán eficiente la operación de su equipo



BENEFICIOS DE TENER UN CVA

¿Cómo Maximizar su inversión?



VALORES AGREGADOS DE UN CVA



Soporte técnico remoto (línea nacional) 01 8000 919 920 o nuestro WhatsApp 315 510 54 10



Acceso y capacitación en plataformas de seguimiento: Visión Link, CAT SOS, Cat Ram (E&T)



Generación de informes de mantenimiento por cada visita y backlogs o recomendaciones de reparación



Tarifas estándar y preferenciales en insumos y mano de obra durante el acuerdo



Planeación de mantenimiento



Uso de herramienta especializada



Generación de informes de gestión de equipos y alertas



Acuerdos ajustados a sus requerimientos y necesidades



Mano de obra certificada



Generación de reportes de análisis de Fluidos SOS

PLANES AJUSTADOS A TU MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Tipos de planes para maquinaria

	250 HS	500 Hrs	750 Hrs	1000 Hrs	1250 Hrs	1500 Hrs	1750 Hrs	2000 Hrs
	PM1	PM 2	PM1	PM 3	PM1	PM 2	PM1	PM 4
CVA Superior	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO
CVA Estandar	K.M.	K.M. + MO	K.M.	K.M. + MO	K.M.	K.M. + MO	K.M.	K.M. + MO
CVA Bronce	K.M.	K.M.	K.M.	K.M. + MO	K.M.	K.M.	K.M.	K.M. + MO
CVA Solo Partes	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.

Kit Mtto (K.M.)	Filtros, aceites e insumos
MO	Mano de Obra para la ejecución

- *Estos planes pueden ajustarse a la proyección de horas de trabajo del cliente
- *Las rutinas serán ajustadas de acuerdo con el manual del fabricante y al tipo de operación
- *Cada kit de mantenimiento se ajustará a las indicaciones del manual del fabricante
- *Aplica términos & condiciones de acuerdo CVA
- *El muestreo de aceite debe realizarse cada 250 hs
- *Se requieren hacer mínimo una inspección TA1 semestral
- *el equipo debe estar conectado con product link, siempre y cuando cumpla con las condiciones de conectividad



PLANES AJUSTADOS A TU MAQUINARIA DE GENERACIÓN

Equipos de generación Prime

Tipos de planes para equipos de generacion Prime

	250 HS	500 Hrs	750 Hrs	1000 Hrs	1250 Hrs	1500 Hrs	1750 Hrs	2000 Hrs
	PM1	PM 2	PM1	PM 3	PM1	PM 2	PM1	PM 4
CVA Prime Superior	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO	K.M. + MO
CVA Prime Estandar	K.M.	K.M. + MO	K.M.	K.M. + MO	K.M.	K.M. + MO	K.M.	K.M. + MO
CVA Prime Solo Partes	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.	K.M.

Kit Mtto (K.M.)	Filtros, aceites e insumos
MO	Mano de Obra para la ejecución

PLANES AJUSTADOS A TU MAQUINARIA DE GENERACIÓN



- *Estos planes pueden ajustarse a la proyección de horas de trabajo del cliente
- *Las rutinas serán ajustadas de acuerdo con el manual del fabricante y al tipo de operación
- *Cada kit de mantenimiento se ajustará a las indicaciones del manual del fabricante
- *Aplica términos & condiciones de acuerdo CVA
- *El muestreo de aceite debe realizarse cada 250 hs
- *Se requieren hacer mínimo una inspección TA1 semestral
- *el equipo debe estar conectado con product link, siempre y cuando cumpla con las condiciones de conectividad

PLANES AJUSTADOS A TU MAQUINARIA DE GENERACIÓN

Equipos de generación Stand By

Tipos de planes para equipos de generacion Stand By (menores a 500 hs mensuales)

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
	PMV	PMV	PMV	PMV	PMV	PM SOS	PMV	PMV	PMV	PMV	PMV	PM 4
CVA Stand By Superior	MO	MO	MO	MO	MO	MO+ K.M.A.	MO	MO	MO	MO	MO	K.M.+MO
CVA Stand By Estandar		MO		MO		MO+ K.M.A.		MO		MO		K.M.+MO
CVA Stand By				MO		MO+ K.M.A.		MO				K.M.+MO

Kit Mtto (K.M.)	Filtros, aceites e insumos
MO	Mano de Obra para la ejecucion
KIT MA (K.M.A)	Kit de muestra de aceite

- *Estos planes pueden ajustarse a la proyección de horas de trabajo del cliente
- *Las rutinas serán ajustadas de acuerdo con el manual del fabricante y al tipo de operación
- *Cada kit de mantenimiento se ajustará a las indicaciones del manual del fabricante
- *Aplica términos & condiciones de acuerdo CVA
- *El muestreo de aceite debe realizarse cada 250 hs
- *Se requieren hacer mínimo una inspección TA1 semestral
- *el equipo debe estar conectado con product link, siempre y cuando cumpla con las condiciones de conectividad

GECOLSA



PORTAFOLIO CVA

(Acuerdo de valor Agregado)